

Más de la mitad de las galerías y pozos de la Isla no producen agua

El nuevo censo arroja que el 58% de las 1.524 instalaciones están inactivas ■ Un total de 21 presentan un riesgo de seguridad alto

Ylenia Lorenzo
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Más de la mitad de las galerías y pozos de la Isla no producen agua. Así se desprende del nuevo censo elaborado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sometido en estos momentos a un periodo de información pública de tres meses, en el que se contabilizan un total de 1.524 instalaciones subterráneas repartidas por los 31 municipios. Del conjunto, 885 (el 58%) están inactivas, mientras que las 639 restantes generan abasto en la actualidad.

Independientemente de la situación en la que se encuentren, el territorio con mayor cantidad de conductos es Los Realejos, con 176 en total y 108 inactivos, pero luego hay otros casos llamativos en los que prácticamente todos sus medios están inutilizados. En este grupo se encuentran por ejemplo Arona, con 34 de los 41 fuera de servicio, y Vilaflor, que si bien tiene 20 de sus 36 galerías sin generar agua, ninguno de sus cuatro pozos es productivo en estos momentos.

El segundo municipio con mayor número de construcciones de este tipo es La Orotava, con 99 y solo 49 de ellas sin alumbrar agua, mientras que el tercer puesto es para Arico, con un total de 97 pasos subterráneos. Del conjunto, 48 no producen abastecimiento.


Un trabajo del profesor y exconsejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez, alerta de que las galerías de la Isla han perdido precisamente en las últimas cuatro décadas la mitad de su caudal. De acuerdo a los datos que maneja, más de 1.500 kilómetros de caminos subterráneos "han pasado en los últimos 40 años de los más de 6.000 litros por segundo a unos raquíticos 3.000 litros por segundo en los momentos actuales".

El propio responsable de Aguas en la Corporación, Manuel Martínez, afirmó en su momento que estos números pueden ser ciertos, pero la causa para ambos es diferente. Si bien este último asocia este descenso a la gran cantidad de instalaciones que a lo largo del tiempo se han quedado secas, el

experto lo achaca principalmente al abandono que sufren estos pasos y a la descapitalización que detecta del sector.

En lo que respecta a los pozos, Wladimiro Rodríguez advierte de que algunos se han salinizado o han tenido problemas debido a las aguas negras, como es el caso de los del Valle de La Orotava. En este caso, el nivel de contaminación tiene que ver con los nitratos, relacionados sobre todo con ese tipo de aguas residuales. Mientras, hay otros en los que "ha avanzado el agua salina porque están por debajo del nivel del mar y se han sobreexplotado, pero últimamente lo están poco" ante la ruina, según apunta, del cultivo del tomate, para lo que eran utilizadas gran parte de estas instalaciones. La caída de este sector agrícola ha hecho que esos pozos estén ahora "abandonados", añade el también doctor en Geografía.

Si se analiza el censo de forma fraccionada, de las 1.126 galerías que existen en Tenerife, el 56,39% están inactivas, mientras que el porcentaje en el caso de los pozos



Interior de la galería de Vergara, en La Guancha. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

sube hasta el 62,81% de los 398 que hay en la Isla.

Aparte de recoger la cantidad de instalaciones de esta clase y su ubicación, el documento detalla además su riesgo estimado, ya que uno de los preceptos por los que se somete a información pública es para dar cumplimiento al artículo 20.1 del decreto 232/2008 del Go-

bierno de Canarias, por el que se regula la seguridad de las personas en estas obras y conducciones hidráulicas. Dentro de este grupo, la cantidad de construcciones con un alto peligro es escaso. De las 1.524 galerías y pozos, solo 21 están calificadas de esta manera, aunque también se registran otras 259 con un riesgo desconocido.

Los Realejos

El Ayuntamiento mejorará con 80.000 euros la red de abastecimiento de Las Tenerías

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Ayuntamiento de Los Realejos ejecutará por un importe de 80.000 euros el proyecto del *Plan de Barrios* para la mejora de la red de abastecimiento de la calle Las Tenerías, en el entorno de San Agustín, con el fin de acabar con las fugas que se están produciendo en el suministro que discurre por la actual infraestructura y dotar de unas nuevas tuberías que soporten las necesidades de este núcleo residencial, unas redes que se han visto afectadas con roturas, entre otras cuestiones, por el creciente enraizamiento de la arboleda existente.

Según los técnicos redactores de la Gerencia de Urbanismo, "la actual red se sitúa a gran profundidad de la rasante actual de la vía, debido a que el terreno natural presentaba importantes desniveles longitudinales y transversales, por lo que al desarrollar la urbanización de la calle se realizaron importantes rellenos con muros de hormigón donde hoy se localizan algunas de esas fugas de agua". Esta vía fue objeto de la gran expansión urbana de las últimas décadas, "sin que existiera la previsión adecuada para que sus redes de suministro", añade el alcalde, Manuel Domínguez.

Tres de cada cuatro pymes españolas tiene dificultades para financiarse

El 15,5 % de las empresas que busca crédito creará 325.000 empleos en los próximos tres años si logra obtenerlo

Tres de cada cuatro pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas tiene dificultades para financiarse. Es una de las principales conclusiones del III Informe sobre la financiación de la pyme en España, liderado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), que integran 20 entidades de este tipo en España, entre ellas Avalcanarias.

Y es que, la exigencia de más requisitos (garantías y costes asociados a las operaciones) ha empeorado el acceso al crédito de las pymes en la segunda mitad de 2016. El Informe, presentado por José Rolando Álvarez, detalla que el 41,7% de las compañías que han buscado financiación en este semestre ha tenido que presentar garantías para lograrla.

Perspectivas a corto plazo

En este momento, caen más de seis puntos el número de negocios que confía en aumentar su facturación a un año vista hasta el 40%. El Informe también apunta una reducción significativa de la demanda de financiación, ya que el 20,7% la ha requerido, la haya buscado de manera activa o no,



José Rolando Álvarez, presidente de SGR-CESGAR, y Jesús Fernández, vicepresidente, durante la presentación del Informe. | LOT

mientras que en marzo la necesitaban tres de cada diez.

Con respecto al destino de la financiación, la mayoría de las necesidades se siguen vinculando al circulante (74,9% de las empresas), pero este motivo ha perdido peso por un menor nivel de actividad. Por su parte, las operaciones de inversión crecen, ya que algunas pymes han decidido no

posponer por más tiempo su decisión de crecer.

El Informe asegura que se ha reducido de forma significativa la demanda de financiación bancaria entre las pymes, aunque los bancos son los principales prescriptores (84%).

Por otra parte, apunta que se ha elevado el porcentaje de firmas con necesidades de financiación

a las que se ha requerido presentar garantías o avales hasta el 47,9%. Esto demuestra la relevancia del sistema nacional de garantías, compuesto por las sociedades y la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), ya que, pese a caer la actividad, se mantiene estable la necesidad de garantías, en torno al 9%.

El empleo

El 15,5% de las pymes españolas que buscan financiación, unas 116.654, crearía empleo si llegara a obtenerla, y de esta manera se podrían crear unos 325.117 puestos de trabajo en los próximos tres años. Otro 44,3% -unas 333.000 unidades empresariales- considera que obtenerla será clave para mantener el empleo.

Sistema Nacional de Garantías Las SGR reportan múltiples beneficios a las pyme y autónomos, entre los que se encuentran la obtención de mayores importes y el abaratamiento de costes en la financiación bancaria, el asesoramiento y la ampliación de plazos de devolución. A 30 de septiembre, las SGR han formalizado 13.000 operaciones por 807 millones de euros.